


3 COMPARTMENT SINK OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA FREGADEROS DE 3 COMPARTIMIENTOS



1

PRE-SCRAPE POTS AND PANS. SOAK FOR AT LEAST 5 MINUTES.

Previamente retire los desechos de las ollas y sartenes. Deje remojar por lo menos durante 5 minutos.

2

SCRUB ALL SURFACES. LET EXTRA WATER RUN BACK IN WASH SINK.

Restriegue todas las superficies y devuelva el exceso de agua al compartimiento de lavado.

3

SUBMERGE IN WATER. RINSE. LET EXCESS WATER RUN BACK IN RINSE SINK.

Enjuague sumergiendo en el agua. Devuelva el exceso de agua al compartimiento de enjuague.

4

SUBMERGE IN SANITIZER SINK FOR 1-2 MINUTES. TURN UPSIDE DOWN TO AIR DRY, DO NOT WIPE DRY.

Sumerja en el compartimiento de desinfección durante 1 ó 2 minutos. Ponga los objetos boca abajo y seque al aire. No seque con trapo.

5

DRAIN & REFILL SINKS AS NECESSARY. CHECK SANITIZER STRENGTH OFTEN TO ENSURE YOU SANITIZE AT THE PROPER LEVEL.

Drene y llene los compartimientos conforme sea necesario. Verifique a menudo la concentración desinfectante para asegurar que desinfecta al nivel correcto.

SANITIZER TEST TAPE INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE SANEADOR

1. OBTAIN SAMPLE OF SANITIZER SOLUTION.

Tome una muestra de la solución desinfectante.

2. ALLOW SAMPLE SOLUTION TO COOL TO ROOM TEMPERATURE (75°F).

Déjela enfriar a temperatura ambiente (25°C).

3. WHEN SOLUTION HAS COOLED, DIP PAPER FOR 10 SECONDS. DO NOT SHAKE. REMOVE STRIP FROM SOLUTION AND IMMEDIATELY COMPARE TO COLOR CHART.

Cuando la solución se haya enfriado, sumerja el papel durante 10 segundos. No lo sacuda. Retire la tira de la solución y compárelo inmediatamente con la tabla de colores.

PROPER MIX

MEZCLA CORRECTA



Immerse for 10 seconds. Compare when wet. Parts per million.

Sumerjir durante 10 segundos. Comparar mientras está mojado. Partes por millón.



HUSKY® 441
MaxSuds



HUSKY® 803
S/V Disinfectant